


# EFFECI

## FC 900X


MACCHINA PER CUCIRE

MECCANICA



## Descrizione

Macchina per cucire meccanica a braccio libero, 24 punti e asola in 4 fasi dotata di infila ago automatico e crochet oscillante. Pannello LCD con guida vocale che segnala eventuali errori e permette di imparare ad usare le varie funzioni attivabili con un click grazie al servomotore come la regolazione della velocità di cucitura da 20 a 800rpm.



### 24 Punti

Regolazione lunghezza punto (max 4mm) e ampiezza zig-zag (max 5mm). Asola in 4 fasi.

### Pannello Con Guida Vocale

Da cui è possibile controllare la funzione ago alto/basso, l'intensità della luce LED e la velocità di cucitura.

### CARATTERISTICHE

- Infila ago automatico
- Crochet oscillante
- Placca esclusione trasporto
- Doppia alzata del piedino (fino 5mm)
- Porta spola per ago doppio
- Copertina antipolvere
- Maniglia di trasporto



@fuse\_carlo\_spa  
www.fuse.it  
fuse@fuse.it

